

# FPASS

## Karta pro vzdálené ovládání svařovacího přístroje

- určený ke vzdálenému ovládání funkcí start a stop na svařovacích automatech FRIAMAT z výkopu prostřednictvím čtecího pera nebo skeneru
- vhodný pro všechny svařovací automaty FRIAMAT



Objednací číslo	Hmotnost kg/ks
624003	0,009